

Speed Sensor SPS1



Hallsensor mit Diagnose-LED
zur Erfassung der Raddrehzahl

Montageort: vorderes bzw.
hinteres Rad

Den Sensor mit 2 Kabelbinder am
Rahmen befestigen.

Den Magnet so auf eine Speiche
schrauben, dass er der Sensornase
gegenüber steht.

Abstand max. 4 mm, falls erforderlich
den Sensor justieren, ggf unterlegen.
Einfache Funktionsprüfung durch LED.

Steckerbelegung

blau: Schaltsignal (low aktiv)

rot: +5V Versorgung

gelb: Masse

